

4.12. Волшебная палочка

Когда имеем замкнутую область можем быстро создать штриховку такой же конфигурации.

Для примера выделим из подложки элемент бордюра замкнутого контура (рис. 4.149).



Рис. 4.149

Команда *Штриховка*, нажмем пробел и курсор переместим внутрь замкнутого контура, появится значок «волшебной палочки»+ЛК (рис.4.150).




Рис. 4.150

Можно изменить конфигурацию штриховки, цвет пера штриховки (рис.4.151). При этом выделяем только штриховку.




Рис. 4.151

Выбираем образец штриховки *Бут 01*, для корректировки штриховки – *Способ построения – Деформируемая штриховка* (рис.4.152).




Рис. 4.152

ЛК за узловые точки осей перемещая курсор изменяем масштаб штриховки (рис.4.153-4.154)




Рис. 4.153




Рис. 4.154

При необходимости (корректное изображение штриховки) *Конструирование – Параметры волшебной палочки*, делать установки как на вкладке (рис. 4.155).




Рис. 4.155